



L'ALFANO ne capte plus le champ magnétique

La coupure peut provenir du capteur ou de la rallonge qui l'accompagne.

Dans le cas où vous utilisez uniquement le capteur :

→ Remplacez le capteur.

Dans le cas où vous utilisez la rallonge avec le capteur :

Branchez le capteur sans la rallonge, prenez un aimant permanent assez puissant et approchez-le du capteur.

Si l'ALFANO réagit, le problème provient de la rallonge.

Si par contre l'ALFANO ne réagit pas, le problème provient du capteur.

→ Remplacez le composant défectueux.

Nous appliquons une méthode de développement continu. Par conséquent, nous nous réservons le droit d'apporter des changements et des améliorations à tout produit décrit dans ce document, sans aucun préavis. Consultez régulièrement notre site web www.alfano.com afin d'être informé des dernières nouveautés et/ou changements.