



In caso di modulo non riconosciuto

Può accadere che quando si collega il modulo, diverso da GPS2 o il GPS4, non venga riconosciuto dal PROIIIevo. In questo caso, il vostro PROIIIevo funziona normalmente ma non rileva l'unità collegata.

PERCHÈ : essendo in continua evoluzione, il modulo potrebbe essere prodotto con una versione più recente del firmware del vostro PROIIIevo. Questo perché il firmware del modulo è incompatibile con quello del vostro PROIIIevo.

E' quindi indispensabile aggiornare il vostro PROIIIevo, in anticipo, con l'ultima versione del firmware del modulo in modo che venga riconosciuto.

In che modo « Aggiornare il vostro PROIIIevo »

- 1) Utilizzando l'interfaccia USB Art. A4220.

Ci sono due soluzioni possibili :

- a. Collegare il vostro PROIIIevo al vostro PC Windows. Quindi utilizzare il software « UPDATER » e l'ultima versione del Firmware disponibile sul nostro sito web.
- b. Collegare il vostro PROIIIevo al vostro Tablet « Android » utilizzando un adattatore OTG. Quindi utilizzare l'ultima versione App « UPDATER PROIIIevo » disponibile su Google Play.

- 2) Utilizzando un modulo GPS2 o GPS4.

Collegare il modulo al vostro PROIIIevo e utilizzare la comunicazione Bluetooth del modulo. Attenzione ! E' probabile che il vostro PROIIIevo esegua un aggiornamento automatico del modulo collegato GPS2 o GPS4, questo è normale ! Attendere la fine dell'operazione.

Dunque ci sono due soluzioni :

- a. Utilizzando la più recente App « UPDATER PROIIIevo » disponibile su Google Play.
- b. Utilizzando il vostro PC Windows munito di una comunicazione Bluetooth, utilizzando il software « UPDATER » e l'ultima versione Firmware disponibile sul nostro sito web.

Una volta terminato, il vostro PROIIIevo riconoscerà e renderà funzionale il modulo.
--